

Granulu katli SIA

LV44103139599

Paltmales iela 11, Rīga, Latvija, LV-1002

Bank:

Swedbank

Konts:

LV08HABA0551048103531

**ŪDENS ANALĪZES PĀRSKATS****Pasūtītājs : Jāņupe****Datums: 08.06.2021****Ziņas par paraugu**

<i>Nemšanas datums, laiks</i>	<i>Tara</i>	<i>Daudzums, l</i>
	<i>Plastmasas pudele</i>	<i>5 L</i>

zultāti

<i>Nosakāmie rādītāji</i>	<i>Analīzes rezultāti</i>	<i>Robežlielums*</i>
<i>Cietība, kopējā, mg-ekv/l</i>	<i>7.66</i>	<i>(1.5 – 2.0)</i>
<i>Dzelzs, kopējā, mg/l</i>	<i>1.81</i>	<i>0,2</i>
<i>Sērūdens mg/l</i>	<i><0,05</i>	<i>0,05</i>
<i>pH</i>	<i>6.9</i>	<i>6,5-9,520oC</i>
<i>Smarža</i>	<i>atbilst</i>	<i>pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām</i>
<i>Krāsa</i>	<i>neatbilst</i>	<i>pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām</i>

<i>Duļķainība</i>	7	1 NTU
<i>Kopēja mineralizācija</i>	336	- -50
<i>Elektrovadīt-spēja</i>	4.01 mS	-

<i>Mangāns</i>	0.08	0,05 mg/l
----------------	-------------	------------------

<i>Metāli</i>	0,51 mg/l	-
---------------	------------------	----------

<i>Sulfāti</i>	0	>250
----------------	----------	----------------

Analīzes izdarītas ar HACH ierīcēm.

- *Robežlielumi uzrādīti atbilstoši 2003.g.29.04. LR MK noteikumiem Nr.235*
- *Testēšanas rezultāti attiecas uz konkrētiem testēšanas paraugiem (objektiem).*
- *Par paraugu pareizas ņemšanas vietu un ņemšanas pareizību un kvalitāti atbild pasūtītājs.*